

## FICHE Saint Pierre d'Entremont 1



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Grand Chenevay
Altitude en m	772
Latitude	45.4030
Longitude	5.8566

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	XIXe
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée ciment
Toit	non
Matériaux sol	terre

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	herbe
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	consommation abreuvoir
<b>Usages actuels</b>	consommation décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un areté préfectoral est accroché à l'arrivée d'eau
---



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 2



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Grand Chenevay
Altitude en m	772
Latitude	45.4038
Longitude	5.8566

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	XIXe
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée ciment
Toit	non
Matériaux sol	dallage terre

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	indication eau potable
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	herbe
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive consommation
<b>Usages actuels</b>	consommation (randonneurs)

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un arrêté préfectoral est accroché à l'arrivée d'eau
--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 3



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Petit Chenevay
Altitude en m	720
Latitude	45.4069
Longitude	5.8605

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	Lavoir du Petit Chenevay
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	ciment pierres apparentes enduits


### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	indication eau potable
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	faune sauvage
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	Travaux de restauration réguliers
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive consommation
<b>Usages actuels</b>	consommation (quand l'eau coule) décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 4



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Petit Chenevay
Altitude en m	720
Latitude	45.4133
Longitude	5.8561

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Abreuvoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	L'abreuvoir aux canards
Matériaux de construction	ciment bois
Toit	non
Matériaux sol	goudron

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	indication eau non contrôlée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	jardin entretenu
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	abreuvoir
<b>Usages actuels</b>	arrosage décoration

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 5



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Petit Chenevay
Altitude en m	720
Latitude	45.4133
Longitude	5.8561

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	charpente bois tuiles
Matériaux sol	dallage

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	non indiqué
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	herbe
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive consommation
<b>Usages actuels</b>	décoration borne à incendie

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

un areté préfectoral est accroché à l'arrivée d'eau
---



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 6



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	Le Bourg
Altitude en m	650
Latitude	45.4136
Longitude	5.8544

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	La fontaine de l'herbetan
Matériaux de construction	pierre ciment
Toit	non
Matériaux sol	graviers

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	source de l'herbetant
<b>Potabilité</b>	non indiqué mais l'eau n'est pas potable
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	poissons dans le bassin
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvaises (poissons morts) bon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais (fissures)
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive consommation abreuvoir
<b>Usages actuels</b>	décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 7



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	
Altitude en m	650
Latitude	45.4138
Longitude	5.8547

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Abreuvoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	l'abreuvoir du bourg
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre acier
Toit	charpente bois toit en plexiglace
Matériaux sol	lattes de bois

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011


#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	le guier vif
<b>Potabilité</b>	indication eau potable
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	arbustes
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	Travaux de restauration réguliers
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	consommation des habitants
<b>Usages actuels</b>	consommation décoration

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 8



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Isère)
Lieu dit	
Altitude en m	650
Latitude	45.4133
Longitude	5.8561

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	XIXe
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	graviers

**CARACTERISTIQUES DETAILLEES**

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	
<b>Provenance</b>	pluie
<b>Potabilité</b>	non potable (eau de pluie)
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plante grimpante
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire

**USAGES**

<b>Usages connus du passé</b>	lessive
<b>Usages actuels</b>	arrosage

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES**

le lavoir réceptionne l'eau de deux gouttières
--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 9



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	
Altitude en m	650
Latitude	45.4172
Longitude	5.8547

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	fontaine de la croix
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	marbre rose
Toit	non
Matériaux sol	goudron

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES


<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	guier vif
<b>Potabilité</b>	non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plantes
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	voir photos
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	consommation décoration
<b>Usages actuels</b>	consommation décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 10



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	
Altitude en m	650
Latitude	45.4177
Longitude	5.855

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	marbre rose
Toit	non
Matériaux sol	ciment

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	non
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvaisbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique utilitaire historique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	consommation
<b>Usages actuels</b>	consommation décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 11



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	La fracette
Altitude en m	710
Latitude	45.4113
Longitude	5.8794

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	La petite fontaine
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment pierres apparentes
Toit	non
Matériaux sol	dalle de ciment

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	guier vif
<b>Potabilité</b>	non indiqué
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plantes
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	adaptateurs pour tuyau d'arrosage sur l'arivée d'eau
<b>Inscriptions visibles</b>	2001
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	utilitaire touristique historique

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive consommation
<b>Usages actuels</b>	arrosage

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

la date inscrite doit correspondre à la dernière restauration



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 12



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	La Fracette
Altitude en m	710
Latitude	45.4133
Longitude	5.3561

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Abreuvoir
Epoque de construction	contemporain
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	ciment
Toit	non
Matériaux sol	terre graviers

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES


<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	guier vif
<b>Potabilité</b>	non indiqué
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plantes
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	cosommation
<b>Usages actuels</b>	arrosage

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 13



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	Le Bourg
Altitude en m	650
Latitude	45.4155
Longitude	5.8547

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre
Toit	non
Matériaux sol	graviers

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES


<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	herbe
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvais
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	aucun
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique historique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	consommation
<b>Usages actuels</b>	décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Saint Pierre d'Entremont 14



LOCALISATION	
Commune	Saint Pierre d'Entremont (Savoie)
Lieu dit	Les Sermes
Altitude en m	660
Latitude	45.4341
Longitude	5.8286

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Lavoir
Epoque de construction	moderne
Nom officiel du monument	Lavoir de Sermes
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierre taillée
Toit	non
Matériaux sol	pierre

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet vanne
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	indication eau non potable
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	non
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvaisbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	fleurissement
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lessive
<b>Usages actuels</b>	arrosage

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

aucun travaux de restauration n'est prévu, ce qui fait l'objet de revendications
--

