

## FICHE Sarcenas 1



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	
Altitude en m	1080
Latitude	45.2733
Longitude	5.7583

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	beton
Toit	non
Matériaux sol	terre graviers

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	mousse salpêtre
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvais eau stagnante et croupitbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	touristique historique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lavoir
<b>Usages actuels</b>	décoration

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

beau bassin sculpté mais en très mauvais état



## FICHE Sarcenas 2



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	
Altitude en m	1080
Latitude	45.2747
Longitude	5.7572

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	beton
Toit	non
Matériaux sol	terre

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES


<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	aucun
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plantes envahissantes fougères orties
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvais
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	
<b>Usages actuels</b>	aucun

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



**FICHE Sarcenas 3**



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	Guilletière
Altitude en m	1080
Latitude	45.2747
Longitude	5.7508

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	Fontaine du village
Matériaux de construction	beton
Toit	non
Matériaux sol	terre

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES


<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	information inconnue
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	Non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	plantes sauvages
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	non
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	
<b>Usages actuels</b>	un particulier s'en sert pour faire ses travaux pour sa maison consommation randonneurs

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

belles sculptures
-------------------



## FICHE Sarcenas 4



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	Guilletière
Altitude en m	1080
Latitude	45.275
Longitude	5.7511

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Fontaine
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	Fontaine du village
Matériaux de construction	beton
Toit	non
Matériaux sol	terre graviers

### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	
<b>Potabilité</b>	Non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	herbe
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	oui
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	
<b>Usages actuels</b>	arrosage

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

renové régulièrement par le voisinage
---------------------------------------



## FICHE Sarcenas 5



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	Gervais
Altitude en m	1080
Latitude	45.2786
Longitude	5.7511

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Bassin
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	pierres apparentes enduits
Toit	non
Matériaux sol	terre pierres apparentes

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	non
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	Ruisseau de Sarcenas
<b>Potabilité</b>	Non indiqué mais l'eau est consommée
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	gazon entretenu
<b>Etat sanitaire apparent</b>	bonbon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	mauvais
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	
<b>Usages actuels</b>	

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

--



## FICHE Sarcenas 6



LOCALISATION	
Commune	Sarcenas
Lieu dit	Le Croz
Altitude en m	1080
Latitude	45.28
Longitude	5.7541

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Type de point d'eau	Abreuvoir Lavoir
Epoque de construction	
Nom officiel du monument	
Nom d'usage si différent	
Matériaux de construction	beton
Toit	non
Matériaux sol	ciment dallage

## FICHE DE RECENSEMENT DES POINTS D'EAU ACCESSIBLES AU PUBLIC EN CHARTREUSE

### Mai-Juin 2011

#### CARACTERISTIQUES DETAILLEES

<b>Contrôle de l'arrivée d'eau</b>	robinet
<b>Débit</b> <i>constant ou saisonnier</i>	constant
<b>Provenance</b>	Ruisseau de Sarcenas
<b>Potabilité</b>	Non indiqué
<b>Faune et flore visible aux abords</b>	mousse
<b>Etat sanitaire apparent</b>	mauvais (vase)bon
<b>Aménagements</b> <i>Accès au public, fleurissement ..</i>	non
<b>Inscriptions visibles</b>	non
<b>Etat apparent du monument</b>	bon
<b>Travaux de restauration prévus</b>	
<b>Intérêt</b> <i>touristique, utilitaire, historique</i>	historique touristique utilitaire

#### USAGES

<b>Usages connus du passé</b>	lavoir abreuvoir
<b>Usages actuels</b>	décoration réguler le niveau du ruisseau

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANECDOTES

belles sculptures
-------------------

